

Ing. Jan Řežáb
JRD s.r.o.

Realitní trh 2011 - 12



Bydlení nové generace



Vila Pod Altánem, Praha 10 - Strašnice

h r d


Bydlení nové generace



hrd

Bydlení nové generace


Ecocity Malešice , Praha 10



Ecocity Malešice, Praha 10

h r d

Bydlení nové generace





h r d

Bydlení nové generace



8.1.2. Jižní fasáda




Na termogramech E.3 a E.6 je první část jižní fasády objektu. Zvýšená povrchová teplota na spodním líci balkónové desky (termogram E3) je způsobena odlišnou odraženou teplotou. Více o vlivu odražené teploty je uvedeno v příloze 1. V místě průniku dešťového svodu balkónovou deskou je zvýšená povrchová teplota (termogram E.5, oblast A1).



Vila Dolní Měcholupy 4

hrd

Bydlení nové generace



Viladomy U Obory, Praha 10

h r d

Bydlení nové generace



Vily Prokopské údolí, Praha 5

h r d

Bydlení nové generace



Vily Prokopské údolí, Praha 5

h r d

Bydlení nové generace



Vila Augustus, Praha 10 Strašnice

h r d

Bydlení nové generace